

Informaciones de Windows 10

- Windows 10 viene con un controlador Bluetooth preinstalado, por lo que no es necesario instalar el software CSR Harmony.
- Bluetooth funciona mejor con las nuevas versiones de Windows 10 (1809 y posterior)


Procedimiento de acoplar con CSR-Harmonie-Software (Vista/Windows7)

1. Desconectar Bluetooth en aparato de medición
2. Introducir Dongle
3. Extraer aparatos que anteriormente se emparejaron
4. Dongle enchufar y desenchufar
5. *LE-Keyboard* si dispone quitarlo.
6. Elegir *Pair* en el menu Bluetooth del aparato de medición.
7. En el PC, hacer clic en agregar dispositivo y elegir teclado/ratón.
8. Selección el medidor en el pc y pulse siguiente.
9. Hacer clic en finalizar, si el indicador *S/N*: _____ no se indica continuar con punto 2.

No puede encontrar el medidor en el dispositivo? Apagar Bluetooth interno!

Un dispositivo Bluetooth interno que no es compatible con el Bluetooth Low Energy puede estar activo.

1. Retire todos los dongles Bluetooth externos.
2. Abra el Administrador del dispositivo.
3. Amplíe *Bluetooth* y abra el menú contextual en radio *Bluetooth genérica*.
4. Seleccione desactivar dispositivo.



5. Confirmar en la ventana, si
6. Conecte el dongle Bluetooth externo e intente conectar nuevamente el medidor de acoplamiento.